

TECHNICKÝ LIST

ARPAD

Pracovní oděv

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Objednávkové číslo: | H2190 (černo-červená) H2191 (navy-modrá) |
| Materiál - svršek: | 100% polyester, PVC zátěr |
| Materiál - podšívka: | fleece 100% polyester (180 g/m ²) v kombinaci s polyester 210T |
| Materiál - zateplení: | 100% polyester |
| Velikost: | M - XXXL |



Pánská zimní zateplená a voděodolná bunda. Spodní lemy lze stahovat pomocí stoperů, manžety jsou elastické a lze je stáhnout pomocí suchého zipu.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 19. 8. 2019.

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Počet kusů v kartonu: | 24 ks |
| Hmotnost kartonu: | 27,5 kg |
| Rozměr kartonu: | 0,195 m ³ |
| Dílčí balení: | 1 ks |

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známe nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního



záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami.
