

TECHNICKÝ LIST

G1000

Ochranné brýle

Objednávkové číslo: E4024


Zorník: čirý
Materiál- zorník: polykarbonát
Materiál- rámeček: měkké PVC



Uzavřené ochranné brýle se světle modrým rámečkem z měkkého PVC s 25mm černou nastavitelnou gumovou páskou. Čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2mm je v nemlživé úpravě, odolný proti poškrábání, proti nárazu částic o střední energii (až 120 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5 °C - +55 °C). Brýle zaručují maximální ochranu a jsou velmi komfortní díky systému nepřímého odvětrávání. Chrání proti průniku velkých částic prachu a poskytují ochranu před tekutými kapkami, roztaveným kovem a horkými pevnými látkami. Špičkový výrobek díky sportovnímu designu a širokému panoramatickému poli. Lze nosit buď samostatně nebo přes dioptrické brýle.



Nastavitelná délka straniček - NE



Nastavitelný sklon straniček - NE



Nemlživý zorník - ANO



Úprava proti poškrábání - ANO

Zorník čirý, 1 BT 9 O

Optická třída:	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost:	BT	odolné nárazům částic o střední energii i při extrémních teplotách
Vhodné pole použití:	9	roztavený kov a horké pevné látky
Typ zorníku:	O	původní zorník



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 166:2001: Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.

EN 170:2002: Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu CE 749754, dne 26. 8. 2021.

Počet kusů v kartonu:	120 ks
Počet kusů v krabičce:	10 ks
Dílčí balení:	1 ks
Hmotnost kartonu:	19 kg
Rozměr kartonu:	0,216 m ³

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách - 5 °C až +55 °C, při relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čištění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, navlhčenou slabě koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzín, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.
