

## TECHNICKÝ LIST

### SWEN

Pracovní oděv

Objednávkové číslo: H2081 (modrá)  
H2082 (červená)  
H2088 (zelená)

Svrchní materiál: 100% polyester Oxford 210D s PU zátěrem  
Podšívkový materiál: 100% polyester 190T taft  
límeček polar fleece

Velikost: M-XXXL



Zimní vesta. Popis: čtyři kapsy, voděodolná, šité švy, reflexní páska na předním i zadním dílu, kryté zapínání, obšité průramky

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky  
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 12. 9. 2018.

Počet kusů v kartonu: 20 ks  
Hmotnost kartonu: 14 kg  
Rozměr kartonu: 0,095 m<sup>3</sup>  
Dílčí balení: 1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.