

# TECHNICKÝ LIST

---

## VISION ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM

### Pracovní oděv

Objednávkové číslo:	H9149 (šedé) H9949 (tmavě šedé)
Materiál:	kepr 60% bavlna, 40% polyester
Zateplení:	100% polyester
Gramáž materiálu:	260 g/ m <sup>2</sup>
Gramáž zateplení:	160 g/ m <sup>2</sup>
Velikost:	XXS - 3XL (šedé) S - 3XL (tmavě šedé)



---

Zimní montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu.  
Popis: zesílená kolena, kapsy na náhleníky, kapsy a poutka na nářadí, pásek, hřebíčenka

---

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky  
OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Voženílek pracovní ochranné pomůcky s.r.o. dne 22. 1. 2014.

Kolekce VISION splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020 128167.



---

<b>Počet kusů v kartonu:</b>	<b>20 ks</b>
<b>Hmotnost kartonu:</b>	<b>25 kg</b>
<b>Rozměr kartonu:</b>	<b>0,098 m<sup>3</sup></b>
<b>Dílčí balení:</b>	<b>1 ks</b>

---

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

---