

ARDON[®] LYTANIX

FUNKČNÍ PRÁDLO



ARDON[®]
WORKWEAR
& **OUTDOOR**



BREATHABLE



DRY AIR

TECHNICKÝ LIST

ARDON[®] LYTANIX

FUNKČNÍ PRÁDLO



ARDON[®]

WORKWEAR
& OUTDOOR

ARTIKL	H6176 (tričko, dlouhý rukáv) H6177 (funkční kalhoty)
MATERIÁL	62 % polyester, 36 % nylon, 2 % spandex
GRAMÁŽ	200 g/m ²
VELIKOST	S-3XL

POPIS

Set pánského funkčního trička s dlouhým rukávem a pánských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bežešvém vzhladu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technický propracovaný střih pro maximální komfort, speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 25. 09. 2022

TECHNICKÝ LIST





ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	20 kg
ROZMĚR KARTONU	0,085 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST